



## Sensor intensidade luminosa 0 a 5000 lux e cabo de conexão CL014A

### Função

Destinado a aquisição de dados quando conectado aos dispositivos de aquisição de dados.

